



Cliente:	<b>Northgate España Renting</b>		
Número de informe:	<b>125072634 - 0</b>	Matrícula:	<b>1319LHS</b>

<b>Datos del Vehículo</b>			
<b>TOYOTA - PROACE/PROACE VERSO (V) (16-)</b>			
Número de bastidor:	<b>YARVBYHRKGZ179797</b>	Kilómetros:	<b>98.649</b>
Fecha matriculación:	<b>20/07/2020</b>	Fecha visita:	<b>23/07/2025</b>
Año de fabricación:	<b>2020</b>	Lugar de inspección:	<b>VO-MADRID-GALILEO</b>
Combustible:	<b>Diesel</b>	Sistema de navegación:	<b>No</b>
Color:	<b>Arctic Blanco sólido</b>	Número de llaves:	<b>1</b>
Manual de mantenimiento:	<b>SI</b>	Propietario de vehículo:	<b>NORTHGATE - 2814</b>
Nivel combustible:		Ubicación vehículo:	<b>C/GALILEO S/N</b>

<b>Neumáticos Instalados</b>				
<b>Rueda</b>	<b>Tipo</b>	<b>Marca</b>	<b>Modelo – Dimensiones</b>	<b>Profundidad</b>
Delantero – Izquierdo		CONTINENTAL	CONTIVAN - 215 65 16	1mm
Delantero – Derecho		CONTINENTAL	CONTIVAN - 215 65 16	1mm
Trasero – Izquierdo		NANKANG	PASSION - 215 65 16	5mm
Trasero – Derecho		NANKANG	PASSION - 215 65 16	5mm
Rueda recambio		NANKANG	PASSION - 215 65 16	7mm

**Equipamiento**

- ADAS - REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD PROGRAMABLE
- MANUAL - 6 VELOCIDADES MC
- COMERCIAL - FURGON MEDIO C/PUERTA LAT DR
- CRISTALES - LIMPIA DL INTERMITENTE
- RETROVISORES - EXT ELECTRICO/TERMICO
- CRISTALES - LUNAS LAT Y TR TINTADAS
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTRUMENTOS LCD
- ACCESORIOS - MAMPARA SEPARACION DE CARGA
- INSTRUMENTACION PUERTAS - CIERRE DE SEGURIDAD
- TAPICERIA/LINEA INT - GUARNECIDO DE PROTECCION LATERAL INTERIOR ISOREL
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEV ELEC DL SECUENCIALES
- ACCESORIOS - ALARMA
- ASIENTOS - REPOSABRAZOS DELANTERO
- ASIENTOS - DL PASAJERO 2 PLAZAS
- AUDIO/MULTIMEDIA - C/TOMA USB
- CLIMATIZACIÓN - AIRE ACONDICIONADO
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE DERECHA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- TURBO-DIESEL - 1499CC 75KW (102)
- ESPAÑA - ESPAÑA
- VERSION - 2 PUERTAS TRASERAS

**Lista de Documentos Presentes**

Ficha técnica	<input checked="" type="checkbox"/>	Guía de usuario	<input type="checkbox"/>
Permiso de circulación	<input checked="" type="checkbox"/>	Llave de repuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Manual de mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	I.T.V.	<input checked="" type="checkbox"/>

**Informe del Inspector**

<b>Carrocería:</b>	Daños conforme a uso y km.  Fuerte daño estribo derecho.
<b>Interior:</b>	Daños conforme a uso y km.  Daños en tapizados asientos.
<b>Motor y Cambio:</b>	Tras prueba dinámica se detecta daño en embrague por desgaste excesivo.  Daños en sistema de distribución.  Tacto anómalo y fugas de aceite en caja de cambios.  Fugas de aceite y contaminación en refrigerante, se valora reparar.  Posibles daños ocultos.
<b>Sistema Suspensión y Frenos:</b>	Conforme a km.
<b>Sistema Eléctrico:</b>	Tras diagnosis sin error.
<b>Neumáticos:</b>	Conforme a km.
<b>Observaciones:</b>	ITV2026

**Valoración de daños**

Ubicación	Elemento	Tipo Daño	Tipo Reparación
<b>Mecánica</b>	Protector mecánica delantera	Daños mecánicos	Sustitución
<b>Exterior</b>	Estribo dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
<b>Interior</b>	Tapizado banqueta dl iz	Daños por mal uso	Sustitución
<b>Mecánica</b>	Volante motor	Daños mecánicos	Sustitución
<b>Mecánica</b>	Junta culata - 1.45 MM - Nueva	Daños mecánicos	Sustitución
<b>Mecánica</b>	Junta tapa culata	Daños mecánicos	Sustitución
<b>Mecánica</b>	Jgo distribución-bomba agua	Daños mecánicos	Sustitución
<b>Mecánica</b>	Kit maza-disco embrague	Daños mecánicos	Sustitución
<b>Exterior</b>	Neumático dl iz - FIRESTONE - Nueva	Carrocería y Lunas	Sustitución
<b>Exterior</b>	Neumático dl dr - FIRESTONE - Nueva	Carrocería y Lunas	Sustitución
<b>Exterior</b>	Aceite motor - 05W30 OEM	Carrocería y Lunas	Sustitución
<b>Exterior</b>	Anticongelante - IAM	Carrocería y Lunas	Sustitución
<b>Exterior</b>	Sustituir Estribo dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
<b>Mecánica</b>	Reparar Culata	Daños mecánicos	Reparación
<b>Mecánica</b>	Reparar Caja velocidades	Daños mecánicos	Reparación
<b>Interior</b>	Reparar Guarnecido puerta dl iz	Daños por mal uso	Reparación
<b>Exterior</b>	Sustituir Aceite motor	Carrocería y Lunas	Sustitución
<b>Exterior</b>	Sustituir Junta culata	Carrocería y Lunas	Sustitución
<b>Mecánica</b>	Sustituir Volante motor	Daños mecánicos	Sustitución
<b>Exterior</b>	Sustituir Neumático dl dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
<b>Exterior</b>	Sustituir Neumático dl iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
<b>Exterior</b>	Sustituir Jgo distribución-bomba agua	Carrocería y Lunas	Sustitución
<b>Interior</b>	Limpiar Limpieza Interior+Tapizados	Daños por mal uso	Reparación
<b>Exterior</b>	Desmontar y montar Desmontaje MO chapa	Carrocería y Lunas	Reparación
<b>Mecánica</b>	Reparar Esmerilado de Vámulas	Daños mecánicos	Reparación
<b>Exterior</b>	Sustituir Tapizado banqueta dl iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
<b>Interior</b>	Realizar REACONDICIONAMIENTO INTERIOR FURGONETA ME	Daños por mal uso	Reparación
<b>Exterior</b>	Mano obra centro zaragoza	Carrocería y Lunas	Pintura
<b>Exterior</b>	Pintura: centro zaragoza	Carrocería y Lunas	Pintura
<b>Exterior</b>	Desglose Pintura: Techo (zona tr) Reparación (S=2)	Carrocería y Lunas	Pintura
<b>Exterior</b>	Desglose Pintura: Puerta dl dr Reparación (S=2) (L	Carrocería y Lunas	Pintura
<b>Exterior</b>	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=2) (L	Carrocería y Lunas	Pintura
<b>Exterior</b>	Desglose Pintura: Aleta dl dr Reparación (S=2) (L=	Carrocería y Lunas	Pintura
<b>Exterior</b>	Desglose Pintura: Estribo iz Reparación (S=2)	Carrocería y Lunas	Pintura
<b>Exterior</b>	Desglose Pintura: Techo (zona cent) Reparación (S=	Carrocería y Lunas	Pintura
<b>Exterior</b>	Desglose Pintura: Puerta carga tr dr Reparación (S	Carrocería y Lunas	Pintura
<b>Exterior</b>	Desglose Pintura: Puerta carga tr iz Reparación (S	Carrocería y Lunas	Pintura
<b>Exterior</b>	Desglose Pintura: Puerta tr dr Reparación (S=2) (L	Carrocería y Lunas	Pintura
<b>Exterior</b>	Desglose Pintura: Lateral dr carro (zona tr) Repa	Carrocería y Lunas	Pintura
<b>Exterior</b>	Desglose Pintura: Lateral iz carro (zona tr) Repa	Carrocería y Lunas	Pintura
<b>Exterior</b>	Desglose Pintura: Capó dl Reparación (S=2) (L=0)	Carrocería y Lunas	Pintura
<b>Exterior</b>	Desglose Pintura: Estribo dr Sustitución	Carrocería y Lunas	Pintura
<b>Exterior</b>	Desglose Pintura: Aleta dl iz Reparación (S=2) (L=	Carrocería y Lunas	Pintura
<b>Exterior</b>	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=2) (	Carrocería y Lunas	Pintura
<b>Exterior</b>	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=2) (	Carrocería y Lunas	Pintura

\* Sistema de valoración utilizado GT Estimate

\*\* La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

Firmas

Perito: DANIEL ORIZA CRESPO

Gabinete: Autovan truck global SL

Departamento Técnico

En LEGANES a 28 de julio de 2025

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector.

A efectos de una ratificación del contenido y de las actuaciones periciales o judiciales, dirijan la pertinente notificación a CED SPAIN S.A.U; dirección: Camino Fuente de la Mora, 9, 3ª pl. | 28050 Madrid. Tel. 915678500.

A efectos de ratificación y aclaración del presente informe en sede judicial, se deja constancia que el mismo contiene el sello del Departamento técnico porque ha sido también debidamente supervisado por este, pudiendo identificar a la persona encargada de ello en el caso de ser necesaria su declaración.

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista Asientos delanteros



Vista Zona de carga



Vista Kilómetros



Vista Interior



Vista Interior



Vista Motor

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista Neumático Delantero Izquierdo



Vista Neumático Delantero Derecho



Vista Neumático Trasero Izquierdo



Vista Neumático Trasero Derecho

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso