



Cliente: **Northgate España Renting**

Número de informe: **125074761 - 0**

Matrícula: **2523LGJ**

Datos del Vehículo

TOYOTA - PROACE/PROACE VERSO (V) (16-)

Número de bastidor: **YARVBYHRKGZ165196**

Kilómetros: **130.520**

Fecha matriculación: **13/05/2020**

Fecha visita: **31/07/2025**

Año de fabricación: **2020**

Lugar de inspección: **VO-MADRID-GALILEO**

Combustible: **Diesel**

Sistema de navegación: **No**

Color: **Arctic Blanco sólido**

Número de llaves: **1**

Manual de mantenimiento: **SI**

Propietario de vehículo: **NORTHGATE - 2814**

Nivel combustible: **1/4**

Ubicación vehículo: **C/GALILEO S/N**

Neumáticos Instalados

Rueda	Tipo	Marca	Modelo – Dimensiones	Profundidad
Delantero – Izquierdo	Todo Tiempo	BARUM	BRAVURIS - 215/65/16	4mm
Delantero – Derecho	Todo Tiempo	BARUM	BRAVURIS - 215/65/16	4mm
Trasero – Izquierdo	Todo Tiempo	BARUM	BRAVURIS - 215/65/16	5mm
Trasero – Derecho	Todo Tiempo	BARUM	BRAVURIS - 215/65/16	5mm
Rueda recambio	Todo Tiempo	BARUM	BRAVURIS - 215/65/16	7mm

Equipamiento

- ADAS - REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD PROGRAMABLE
- TIPO SELECTOR - CCM6 VEL TIPO STT
- MANUAL - 5 VELOCIDADES BE4R
- COMERCIAL - FURGON MEDIO C/PUERTA LAT DR
- CRISTALES - LIMPIA DL INTERMITENTE
- CRISTALES - LUNAS LAT Y TR TINTADAS
- RETROVISORES - EXT ELECTRICO/TERMICO
- CLIMATIZACIÓN - AIRE ACONDICIONADO
- AUDIO/MULTIMEDIA - C/TOMA USB
- INSTRUMENTACION PUERTAS - CIERRE DE SEGURIDAD
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTRUMENTOS LCD
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEV ELEC DL SECUENCIALES
- ASIENTOS - REPOSABRAZOS DELANTERO
- ASIENTOS - DL PASAJERO 2 PLAZAS
- ACCESORIOS - MAMPARA SEPARACION DE CARGA
- ACCESORIOS - ALARMA
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE DERECHA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- TURBO-DIESEL - 1499CC 75KW (102)
- ANTIPOLUCION - SISTEMA SCR (ADBLUE)
- ESPAÑA - ESPAÑA
- VERSION - 2 PUERTAS TRASERAS

Lista de Documentos Presentes

Ficha técnica	☒	Guía de usuario	☐
Permiso de circulación	☒	Llave de repuesto	☒
Manual de mantenimiento	☒	I.T.V.	☒

Informe del Inspector

Carrocería:	Presenta daños leves por uso
Interior:	En buen estado acorde a tiempo y kilómetros
Motor y Cambio:	Fallo en deposito de Adblue Posible fallo en turbo Rasca la cuarta Posible culata por fugas de lubricante
Sistema Suspensión y Frenos:	En buen estado
Sistema Eléctrico:	No presenta anomalías
Neumáticos:	En correcto estado de uso.
Observaciones:	Etiqueta medio ambiental C.

Valoración de daños

Ubicación	Elemento	Tipo Daño	Tipo Reparación
Exterior	Luna parabrisas	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Piloto tr iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Paragolpes tr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Interior	Guarnecido puerta carga tr iz	Daños por mal uso	Sustitución
Interior	Guarnecido puerta carga tr dr	Daños por mal uso	Sustitución
Interior	Tapizado respaldo dl dr	Daños por mal uso	Sustitución
Mecánica	Junta culata - 1.4 MM - Nueva	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Jgo distribución-bomba agua	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Turbocompresor	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Kit embrague	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Depósito AdBlue	Daños mecánicos	Sustitución
Exterior	Sustituir Piloto tr iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Paragolpes tr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Luna parabrisas	Carrocería y Lunas	Sustitución
Mecánica	Reparar Accionador selector completo	Daños mecánicos	Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes dl	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Puerta dl iz	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Puerta dl dr	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Puerta tr dr	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Puerta carga tr iz	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Puerta carga tr dr	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Lateral iz carroc (zona tr)	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Lateral dr carroc (zona tr)	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Estribo iz	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Estribo dr	Carrocería y Lunas	Reparación
Mecánica	Sustituir Junta culata	Daños mecánicos	Sustitución
Exterior	Sustituir Depósito AdBlue	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Jgo distribución-bomba agua	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Kit embrague	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Limpiar Limpieza Bajos	Daños por mal uso	Reparación
Exterior	Limpiar Limpieza Motor	Daños por mal uso	Reparación
Interior	Limpiar Limpieza interior fuerte	Daños por mal uso	Reparación
Mecánica	Realizar Planificar culata	Daños mecánicos	Reparación
Mecánica	Reparar Esmerilado de Váculas	Daños mecánicos	Reparación
Exterior	Sustituir Tapizado respaldo dl dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Guarnecido puerta carga tr iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Guarnecido puerta carga tr dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Interior	Realizar REACONDICIONAMIENTO INTERIOR FURGONETA ME	Daños por mal uso	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Capó dl Reparación (S=0) (L=4)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Estribo iz Reparación (S=13)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=5) (L=)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl dr Reparación (S=7) (L=)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Lateral iz carroc (zona tr) Repa	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Lateral dr carroc (zona tr) Repa	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta carga tr dr Reparación (S=)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta carga tr iz Reparación (S=)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Estribo dr Reparación (S=6)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr dr Reparación (S=9) (L=)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl (zona sup) Reparac	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=7) (	Carrocería y Lunas	Pintura

* Sistema de valoración utilizado GT Estimate

** La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

Firmas


Perito: Alberto Oriza Crespo



Gabinete: Autovan truck global SL



Departamento Técnico

En LEGANES a 31 de julio de 2025

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector.

A efectos de una ratificación del contenido y de las actuaciones periciales o judiciales, dirijan la pertinente notificación a CED SPAIN S.A.U; dirección: Camino Fuente de la Mora, 9, 3ª pl. | 28050 Madrid. Tel. 915678500.

A efectos de ratificación y aclaración del presente informe en sede judicial, se deja constancia que el mismo contiene el sello del Departamento técnico porque ha sido también debidamente supervisado por este, pudiendo identificar a la persona encargada de ello en el caso de ser necesaria su declaración.

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista Asientos delanteros



Vista Zona de carga



Vista Kilómetros



Vista Interior



Vista Documentación



Vista Motor

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista Neumático Delantero Izquierdo



Vista Neumático Delantero Derecho



Vista Neumático Trasero Izquierdo



Vista Neumático Trasero Derecho

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Mal Uso



Daño Mal Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso




Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso




Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Mal Uso



Daño Mal Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso