



Cliente: **Northgate España Renting**

Número de informe: **125072247 - 0**

Matrícula: **3462LKZ**

Datos del Vehículo

TOYOTA - PROACE/PROACE VERSO (V) (16-)

Número de bastidor: **YARVBYHRKGZ186328**

Kilómetros: **180.764**

Fecha matriculación: **17/11/2020**

Fecha visita: **23/07/2025**

Año de fabricación: **2020**

Lugar de inspección: **VO-MADRID-GALILEO**

Combustible: **Diesel**

Sistema de navegación: **No**

Color: **Arctic Blanco sólido**

Número de llaves: **1**

Manual de mantenimiento: **SI**

Propietario de vehículo: **NORTHGATE - 2814**

Nivel combustible:

Ubicación vehículo: **C/GALILEO S/N**

Neumáticos Instalados

Rueda	Tipo	Marca	Modelo – Dimensiones	Profundidad
Delantero – Izquierdo		BARUM	VANIS - 215 65 16	7mm
Delantero – Derecho		BARUM	VANIS - 215 65 16	7mm
Trasero – Izquierdo		BARUM	VANIS - 215 65 16	7mm
Trasero – Derecho		BARUM	VANIS - 215 65 16	7mm
Rueda recambio		BARUM	VANIS - 215 65 16	7mm

Equipamiento

- ADAS - REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD PROGRAMABLE
- MANUAL - 6 VELOCIDADES MC
- COMERCIAL - FURGON MEDIO C/PUERTA LAT DR
- RETROVISORES - EXT ELECTRICO/TERMICO
- LUCES - FAROS ANTINIEBLA
- CRISTALES - LUNAS LAT Y TR TINTADAS
- CRISTALES - LIMPIA DL INTERMITENTE
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTRUMENTOS LCD
- ACCESORIOS - MAMPARA SEPARACION DE CARGA
- ACCESORIOS - ALARMA
- CLIMATIZACIÓN - AIRE ACONDICIONADO
- TAPICERIA/LINEA INT - GUARNECIDO DE PROTECCION LATERAL INTERIOR ISOREL
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEV ELEC DL SECUENCIALES
- INSTRUMENTACION PUERTAS - CIERRE DE SEGURIDAD
- ASIENTOS - DL PASAJERO 2 PLAZAS
- AUDIO/MULTIMEDIA - C/TOMA USB
- ASIENTOS - REPOSABRAZOS DELANTERO
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE DERECHA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- ANTIPOLUCION - NORMA 6.3
- ANTIPOLUCION - SISTEMA SCR (ADBLUE)
- TURBO-DIESEL - 1499CC 75KW (102)
- ESPAÑA - ESPAÑA
- VERSION - 2 PUERTAS TRASERAS

Lista de Documentos Presentes

Ficha técnica	☒	Guía de usuario	☐
Permiso de circulación	☒	Llave de repuesto	☒
Manual de mantenimiento	☒	I.T.V.	☒

Informe del Inspector

Carrocería:	Daños conforme a km y uso.
Interior:	Daños conforme a km y uso.
Motor y Cambio:	Tras prueba dinámica se detecta daño en embrague por desgaste excesivo. Daños en caja de cambios, tacto anómalo, ruido, fugas de aceite. Daños en sistema antipolución y adBlue. El motor se muestra sin potencia durante la prueba. Posibles daños ocultos.
Sistema Suspensión y Frenos:	Conforme a km.
Sistema Eléctrico:	Tras diagnóstico error P2002 y P226D
Neumáticos:	Conforme a km.
Observaciones:	ITv2026.

Valoración de daños

Ubicación	Elemento	Tipo Daño	Tipo Reparación
Mecánica	Protector mecánica delantera	Daños mecánicos	Sustitución
Exterior	Piloto tr dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Interior	Tapizado banqueta dl iz	Daños por mal uso	Sustitución
Mecánica	Volante motor	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Inyector nº 1	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Inyector nº 2	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Inyector nº 3	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Inyector nº 4	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Turbocompresor	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Tubo salida turbo	Daños mecánicos	Sustitución
Exterior	Kit maza-disco embrague	Carrocería y Lunas	Sustitución
Mecánica	Catalizador-filtro partículas	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Sensor óxidos nitrógeno NOX	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Depósito AdBlue	Daños mecánicos	Sustitución
Exterior	Sustituir Piloto tr dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Sensor óxidos nitrógeno NOX	Carrocería y Lunas	Sustitución
Mecánica	Reparar Caja velocidades	Daños mecánicos	Reparación
Exterior	Reparar Carcasa retrovisor dr	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Luna parabrisas	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Sustituir Volante motor	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Turbocompresor	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Depósito AdBlue	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Inyector nº 1 / Sustituir Inyector nº 2	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Tubo salida turbo	Carrocería y Lunas	Sustitución
Interior	Limpiar Limpieza Interior+Tapizados	Daños por mal uso	Reparación
Exterior	Desmontar y montar Desmontaje MO chapa	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Sustituir Tapizado banqueta dl iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Interior	Realizar REACONDICIONAMIENTO INTERIOR FURGONETA PE	Daños por mal uso	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Techo (zona cent) Reparación (S=	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta carga tr dr Reparación (S	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Lateral dr carro (zona tr) Repa	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Lateral iz carro (zona tr) Repa	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr dr Reparación (S=2) (L	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl dr Reparación (S=2) (L	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=2) (L	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl iz Reparación (S=3) (L=	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl dr Reparación (S=2) (L=	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Estribo iz Reparación (S=2)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Estribo dr Reparación (S=2)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Techo cabina Reparación (S=2) (L	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Capó dl Reparación (S=2) (L=0)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta carga tr iz Reparación (S	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=2) (	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl (zona sup) Reparac	Carrocería y Lunas	Pintura

* Sistema de valoración utilizado GT Estimate

** La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

Firmas



Perito: DANIEL ORIZA CRESPO



Gabinete: Autovan truck global SL



Departamento Técnico

En LEGANES a 24 de julio de 2025

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector.

A efectos de una ratificación del contenido y de las actuaciones periciales o judiciales, dirijan la pertinente notificación a CED SPAIN S.A.U; dirección: Camino Fuente de la Mora, 9, 3ª pl. | 28050 Madrid. Tel. 915678500.

A efectos de ratificación y aclaración del presente informe en sede judicial, se deja constancia que el mismo contiene el sello del Departamento técnico porque ha sido también debidamente supervisado por este, pudiendo identificar a la persona encargada de ello en el caso de ser necesaria su declaración.

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista Asientos delanteros



Vista Zona de carga



Vista Kilómetros



Vista Interior



Vista Interior



Vista Motor

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista Neumático Delantero Izquierdo



Vista Neumático Delantero Derecho



Vista Neumático Trasero Izquierdo



Vista Neumático Trasero Derecho

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso