



Cliente: **Northgate España Renting**

Número de informe: **125073785 - 0**

Matrícula: **4244LMS**

Datos del Vehículo

TOYOTA - PROACE/PROACE VERSO (V) (16-)

Número de bastidor: **YARVBYHRKGZ188754**

Kilómetros: **131.184**

Fecha matriculación: **22/02/2021**

Fecha visita: **29/07/2025**

Año de fabricación: **2021**

Lugar de inspección: **VO-BARCELONA**

Combustible: **Diesel**

Sistema de navegación: **No**

Color: **Arctic Blanco sólido**

Número de llaves: **1**

Manual de mantenimiento: **SI**

Propietario de vehículo: **NORTHGATE - 0840**

Nivel combustible: **1/4**

Ubicación vehículo: **Can Prats 15**

Neumáticos Instalados

Rueda	Tipo	Marca	Modelo – Dimensiones	Profundidad
Delantero – Izquierdo	Verano	CONTINENTAL	CONTI ECO - 215/65/16	7mm
Delantero – Derecho	Verano	CONTINENTAL	CONTI ECO - 215/65/16	7mm
Trasero – Izquierdo	Verano	CONTINENTAL	CONTI ECO - 215/65/16	7mm
Trasero – Derecho	Verano	CONTINENTAL	CONTI ECO - 215/65/16	7mm
Rueda recambio	Verano		-	0mm

Equipamiento

- ADAS - REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD PROGRAMABLE
- MANUAL - 6 VELOCIDADES MC
- COMERCIAL - FURGON MEDIO C/PUERTA LAT DR
- RETROVISORES - EXT ELECTRICO/TERMICO
- LUCES - FAROS ANTINEBLA
- CRISTALES - LUNAS LAT Y TR TINTADAS
- CRISTALES - LIMPIA DL INTERMITENTE
- ACCESORIOS - ALARMA
- ACCESORIOS - MAMPARA SEPARACION DE CARGA
- INSTRUMENTACION PUERTAS - CIERRE DE SEGURIDAD
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTRUMENTOS LCD
- CLIMATIZACIÓN - AIRE ACONDICIONADO
- TAPICERIA/LINEA INT - GUARNECIDO DE PROTECCION LATERAL INTERIOR ISOREL
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEV ELEC DL SECUENCIALES
- ASIENTOS - DL PASAJERO 2 PLAZAS
- AUDIO/MULTIMEDIA - C/TOMA USB
- ASIENTOS - REPOSABRAZOS DELANTERO
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE DERECHA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- TURBO-DIESEL - 1499CC 75KW (102)
- ESPAÑA - ESPAÑA
- VERSION - 2 PUERTAS TRASERAS

Lista de Documentos Presentes

Ficha técnica	☒	Guía de usuario	☐
Permiso de circulación	☒	Llave de repuesto	☒
Manual de mantenimiento	☒	I.T.V.	☒

Informe del Inspector

Carrocería:	La carrocería presenta daños generales por uso. Se detallan los mismos en la valoración correspondiente.
Interior:	Los interiores presentan un desgaste acorde al uso y antigüedad del vehículo.
Motor y Cambio:	Se realiza prueba dinámica, valoramos la sustitución del conjunto de embrague y palier derecho a reserva de posibles daños ocultos.
Sistema Suspensión y Frenos:	Desgaste de los frenos acorde al kilometraje recorrido.
Sistema Eléctrico:	Sistema eléctrico sin anomalías aparentes, a reserva de posibles anomalías ocultas.
Neumáticos:	Desgaste de los neumáticos acorde al kilometraje recorrido.
Observaciones:	Se realiza prueba dinámica, valoramos la sustitución del conjunto de embrague y palier derecho a reserva de posibles daños ocultos.


Valoración de daños

Ubicación	Elemento	Tipo Daño	Tipo Reparación
Exterior	Carcasa retrovisor iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Carcasa retrovisor dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Interior	Volante dirección	Carrocería y Lunas	Sustitución
Mecánica	Embrague-volante motor	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Transmisión dl dr	Daños mecánicos	Sustitución
Exterior	Sustituir Carcasa retrovisor iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Carcasa retrovisor dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Reparar Paragolpes dl	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Puerta dl dr	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Puerta tr dr	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes tr	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Puerta carga tr iz	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Puerta carga tr dr	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Lateral iz carroc (zona tr)	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Lateral dr carroc (zona tr)	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Sustituir Anticongelante	Carrocería y Lunas	Sustitución
Interior	Sustituir Volante dirección	Carrocería y Lunas	Sustitución
Mecánica	Sustituir Embrague-volante motor	Daños mecánicos	Sustitución
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr dr Reparación (S=1) (L=	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Lateral iz carroc (zona tr) Repa	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl dr Reparación (S=1) (L=	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=0) (L=	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Lateral dr carroc (zona tr) Repa	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta carga tr dr Reparación (S=	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta carga tr iz Reparación (S=	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl (zona sup) Reparac	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=1) (	Carrocería y Lunas	Pintura

* Sistema de valoración utilizado GT Estimate

** La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

Firmas



Perito: José Arbiol Domínguez



Gabinete: Pericial Técnica, SCP



Departamento Técnico

En MOLLET DEL VALLES a 30 de julio de 2025

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector.

A efectos de una ratificación del contenido y de las actuaciones periciales o judiciales, dirijan la pertinente notificación a CED SPAIN S.A.U; dirección: Camino Fuente de la Mora, 9, 3ª pl. | 28050 Madrid. Tel. 915678500.

A efectos de ratificación y aclaración del presente informe en sede judicial, se deja constancia que el mismo contiene el sello del Departamento técnico porque ha sido también debidamente supervisado por este, pudiendo identificar a la persona encargada de ello en el caso de ser necesaria su declaración.

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General




Vista General

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista Asientos delanteros



Vista Asientos traseros



Vista Zona de carga



Vista Kilómetros



Vista Interior



Vista Documentación

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista Motor



Vista Neumático Delantero Izquierdo



Vista Neumático Delantero Derecho



Vista Neumático Trasero Izquierdo



Vista Neumático Trasero Derecho

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso