

Cliente:	Northgate España Renting		
Número de informe:	125071687 - 0	Matrícula:	4674MCR

Datos del Vehículo			
TOYOTA - PROACE/PROACE VERSO (V) (16-)			
Número de bastidor:	YARVBYHRMGZ234838	Kilómetros:	109.806
Fecha matriculación:	01/12/2022	Fecha visita:	22/07/2025
Año de fabricación:	2022	Lugar de inspección:	VO-BARCELONA
Combustible:	Diesel	Sistema de navegación:	No
Color:	Arctic Blanco sólido	Número de llaves:	1
Manual de mantenimiento:	SI	Propietario de vehículo:	NORTHGATE - 0840
Nivel combustible:	1/4	Ubicación vehículo:	Can Prats 15

Neumáticos Instalados				
Rueda	Tipo	Marca	Modelo – Dimensiones	Profundidad
Delantero – Izquierdo	Verano		-	0mm
Delantero – Derecho	Verano		-	0mm
Trasero – Izquierdo	Verano		-	0mm
Trasero – Derecho	Verano		-	0mm
Rueda recambio	Verano		-	0mm

Equipamiento

- ADAS - REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD PROGRAMABLE
- COMERCIAL - FURGON MEDIO C/PUERTA LAT DR
- RETROVISORES - EXT ELECTRICO/TERMICO
- CRISTALES - LIMPIA DL INTERMITENTE
- LUCES - FAROS ANTINEBLA
- CRISTALES - LUNAS LAT Y TR TINTADAS
- ACCESORIOS - LECTOR DE MAPAS
- ACCESORIOS - ALARMA
- INSTRUMENTACION PUERTAS - CIERRE DE SEGURIDAD
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTRUMENTOS LCD TEXTO
- ACCESORIOS - MAMPARA SEPARACION DE CARGA
- ASIENTOS - DL PASAJERO 2 PLAZAS
- CLIMATIZACIÓN - AIRE ACONDICIONADO
- TAPICERIA/LINEA INT - GUARNECIDO DE PROTECCION LATERAL INTERIOR ISOREL
- TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA TEJIDO CURITIBA MELTEM
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEV ELEC DL SECUENCIALES
- AUDIO/MULTIMEDIA - C/TOMA USB
- ASIENTOS - DL REGULABLE ALTURA
- ASIENTOS - REPOSABRAZOS DELANTERO
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE DERECHA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- TURBO-DIESEL - 1499CC 75KW (102)
- ESPAÑA - ESPAÑA
- VERSION - 2 PUERTAS TRASERAS

Lista de Documentos Presentes

Ficha técnica	<input checked="" type="checkbox"/>	Guía de usuario	<input type="checkbox"/>
Permiso de circulación	<input checked="" type="checkbox"/>	Llave de repuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Manual de mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	I.T.V.	<input checked="" type="checkbox"/>

Informe del Inspector

Carrocería:	La carrocería presenta daños generales por uso. Se detallan los mismos en la valoración correspondiente.
Interior:	Los interiores presentan un desgaste acorde al uso y antigüedad del vehículo.
Motor y Cambio:	El vehículo no arranca, se valora la sustitución del motor, estas averías pueden comportar la presencia de otras averías ocultas. No ha sido posible verificar el estado de la caja de cambios.
Sistema Suspensión y Frenos:	No ha sido posible verificar el estado de los frenos debido a la imposibilidad de poner el vehículo en marcha, a reserva de posibles daños ocultos.
Sistema Eléctrico:	Sistema eléctrico sin anomalías aparentes, a reserva de posibles anomalías ocultas.
Neumáticos:	Desgaste de los neumáticos acorde al kilometraje recorrido.
Observaciones:	El vehículo no arranca, se valora la sustitución del motor, estas averías pueden comportar la presencia de otras averías ocultas. No ha sido posible verificar el estado de la caja de cambios. Imposibilidad de tomar kms, kilómetros extraídos de la base de datos de Northgate.

Valoración de daños

Ubicación	Elemento	Tipo Daño	Tipo Reparación
Exterior	Piloto tr dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Manilla exterior puerta dl iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Interior	Volante dirección	Carrocería y Lunas	Sustitución
Interior	Tapizado banqueta dl iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Interior	Tapizado banqueta dl dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Mecánica	Motor	Daños mecánicos	Sustitución
Exterior	Sustituir Piloto tr dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Reparar Puerta dl dr	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Puerta tr dr	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes tr	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Puerta carga tr iz	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Puerta carga tr dr	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Lateral iz carroc (zona tr)	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Lateral dr carroc (zona tr)	Carrocería y Lunas	Reparación
Mecánica	Sustituir Motor	Daños mecánicos	Sustitución
Interior	Sustituir Volante dirección	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Manilla exterior puerta dl iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Interior	Sustituir Tapizado banqueta dl dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Interior	Sustituir Tapizado banqueta dl iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Capó dl Reparación (S=0) (L=1)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl dr Reparación (S=1) (L)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr dr Reparación (S=1) (L)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Lateral dr carroc (zona tr) Repa	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=0) (L)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta carga tr iz Reparación (S)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Lateral iz carroc (zona tr) Repa	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl (zona sup) Reparac	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor dr Reparación	Carrocería y Lunas	Pintura

* Sistema de valoración utilizado GT Estimate

** La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

Firmas

Perito: José Arbiol Domínguez

Gabinete: Pericial Técnica, SCP

Departamento Técnico

En MOLLET DEL VALLES a 23 de julio de 2025

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector.

A efectos de una ratificación del contenido y de las actuaciones periciales o judiciales, dirijan la pertinente notificación a CED SPAIN S.A.U; dirección: Camino Fuente de la Mora, 9, 3ª pl. | 28050 Madrid. Tel. 915678500.

A efectos de ratificación y aclaración del presente informe en sede judicial, se deja constancia que el mismo contiene el sello del Departamento técnico porque ha sido también debidamente supervisado por este, pudiendo identificar a la persona encargada de ello en el caso de ser necesaria su declaración.

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista Asientos delanteros



Vista Asientos traseros




Vista Zona de carga



Vista Kilómetros



Vista Documentación



Vista Motor

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Mal Uso



Daño Mal Uso