



Cliente:	<b>Northgate España Renting</b>		
Número de informe:	<b>125074824 - 0</b>	Matrícula:	<b>6757LFV</b>

<b>Datos del Vehículo</b>			
<b>TOYOTA - PROACE/PROACE VERSO (V) (16-)</b>			
Número de bastidor:	<b>YARVBYHRKGZ158941</b>	Kilómetros:	<b>155.175</b>
Fecha matriculación:	<b>27/02/2020</b>	Fecha visita:	<b>31/07/2025</b>
Año de fabricación:	<b>2020</b>	Lugar de inspección:	<b>VO-MADRID-GALILEO</b>
Combustible:	<b>Diesel</b>	Sistema de navegación:	<b>No</b>
Color:	<b>Arctic Blanco sólido</b>	Número de llaves:	<b>1</b>
Manual de mantenimiento:	<b>SI</b>	Propietario de vehículo:	<b>NORTHGATE - 2814</b>
Nivel combustible:		Ubicación vehículo:	<b>C/GALILEO S/N</b>

<b>Neumáticos Instalados</b>				
<b>Rueda</b>	<b>Tipo</b>	<b>Marca</b>	<b>Modelo – Dimensiones</b>	<b>Profundidad</b>
Delantero – Izquierdo		ROADSTONE	CP321 - 215 65 16	3mm
Delantero – Derecho		ROADSTONE	CP321 - 215 65 16	3mm
Trasero – Izquierdo		GOODYEAR	EFFICIENT - 215 65 16	5mm
Trasero – Derecho		GOODYEAR	EFFICIENT - 215 65 16	5mm
Rueda recambio		GOODYEAR	EFFICIENT - 215 65 16	7mm

### Equipamiento

- ADAS - REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD PROGRAMABLE
- MANUAL - 6 VELOCIDADES MC
- COMERCIAL - FURGON MEDIO C/PUERTA LAT DR
- RETROVISORES - EXT ELECTRICO/TERMICO
- CRISTALES - LUNAS LAT Y TR TINTADAS
- CRISTALES - LIMPIA DL INTERMITENTE
- ACCESORIOS - ALARMA
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTRUMENTOS LCD
- ACCESORIOS - MAMPARA SEPARACION DE CARGA
- CLIMATIZACIÓN - AIRE ACONDICIONADO
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEV ELEC DL SECUENCIALES
- INSTRUMENTACION PUERTAS - CIERRE DE SEGURIDAD
- ASIENTOS - DL PASAJERO 2 PLAZAS
- AUDIO/MULTIMEDIA - C/TOMA USB
- ASIENTOS - REPOSABRAZOS DELANTERO
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE DERECHA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- TURBO-DIESEL - 1499CC 75KW (102)
- ESPAÑA - ESPAÑA
- VERSION - 2 PUERTAS TRASERAS

**Lista de Documentos Presentes**

Ficha técnica	<input checked="" type="checkbox"/>	Guía de usuario	<input type="checkbox"/>
Permiso de circulación	<input checked="" type="checkbox"/>	Llave de repuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Manual de mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	I.T.V.	<input checked="" type="checkbox"/>

**Informe del Inspector**

**Carrocería:** Daños conforme a kilómetros y uso.  
Daños e luna parabrisas.

**Interior:** Daños conforme a kilómetros y uso.

**Motor y Cambio:** Averiado, no arranca. Despiezado.  
Tacto anómalo en embrague.  
Posibles daños ocultos.

**Sistema Suspensión y Frenos:** Conforme a km.,

**Sistema Eléctrico:** Tras diagnosis P0193, P0123, P2100, P22A2.

**Neumáticos:** Conforme a km.

**Observaciones:** ITV2026.

**Valoración de daños**

Ubicación	Elemento	Tipo Daño	Tipo Reparación
Exterior	Luna parabrisas	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Jgo pegado luna parabrisas - 1K - Nueva	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Embellecedor piloto dr matr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Bombín puerta carga tr iz - Nueva	Carrocería y Lunas	Sustitución
Interior	Guarnecido puerta carga tr iz	Daños por mal uso	Sustitución
Interior	Guarnecido puerta carga tr dr	Daños por mal uso	Sustitución
Exterior	Retrovisor dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Interior	Tapizado banqueta dl iz	Daños por mal uso	Sustitución
Mecánica	Motor	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Volante motor	Daños mecánicos	Sustitución
Exterior	Kit maza-disco embrague	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Tapacubos rueda tr dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Embellecedor piloto dr matr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Luna parabrisas	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Retrovisor dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Bombín puerta carga tr iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Mecánica	Sustituir Motor	Daños mecánicos	Sustitución
Exterior	Sustituir Tapacubos rueda tr dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Interior	Limpieza Limpieza Interior+Tapizados	Daños por mal uso	Reparación
Exterior	Desmontar y montar Desmontaje MO chapa	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Sustituir Tapizado banqueta dl iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Guarnecido puerta carga tr iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Guarnecido puerta carga tr dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Interior	Realizar REACONDICIONAMIENTO INTERIOR FURGONETA ME	Daños por mal uso	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr dr Reparación (S=2) (L	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl dr Reparación (S=2) (L	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Techo (zona cent) Reparación (S=	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Lateral iz carro (zona tr) Repa	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=2) (L	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Techo cabina Reparación (S=2) (L	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Techo (zona cent) Reparación (S=	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta carga tr dr Reparación (S	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta carga tr iz Reparación (S	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Lateral dr carro (zona tr) Repa	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Capó dl Reparación (S=2) (L=0)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl iz Reparación (S=2) (L=	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl dr Reparación (S=2) (L=	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=2) (	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=2) (	Carrocería y Lunas	Pintura

\* Sistema de valoración utilizado GT Estimate

\*\* La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

Firmas

Perito: DANIEL ORIZA CRESPO

Gabinete: Autovan truck global SL

Departamento Técnico

En LEGANES a 31 de julio de 2025

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector.

A efectos de una ratificación del contenido y de las actuaciones periciales o judiciales, dirijan la pertinente notificación a CED SPAIN S.A.U; dirección: Camino Fuente de la Mora, 9, 3ª pl. | 28050 Madrid. Tel. 915678500.

A efectos de ratificación y aclaración del presente informe en sede judicial, se deja constancia que el mismo contiene el sello del Departamento técnico porque ha sido también debidamente supervisado por este, pudiendo identificar a la persona encargada de ello en el caso de ser necesaria su declaración.

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista Asientos delanteros



Vista Zona de carga



Vista Kilómetros



Vista Interior



Vista Interior



Vista Motor

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista Neumático Delantero Izquierdo



Vista Neumático Delantero Derecho



Vista Neumático Trasero Izquierdo



Vista Neumático Trasero Derecho

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso




Daño Uso




Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso