



Cliente:	Northgate España Renting		
Número de informe:	125072815 - 0	Matrícula:	8439KXB

Datos del Vehículo

VOLKSWAGEN - CADDY (2K) (15-20)			
Número de bastidor:	WV2ZZZ2KZKX088301	Kilómetros:	195.741
Fecha matriculación:	20/05/2019	Fecha visita:	24/07/2025
Año de fabricación:	2019	Lugar de inspección:	VO-MADRID-GALILEO
Combustible:	Diesel	Sistema de navegación:	No
Color:	Blanco Candy (sólido)	Número de llaves:	1
Manual de mantenimiento:	SI	Propietario de vehículo:	NORTHGATE - 2814
Nivel combustible:		Ubicación vehículo:	C/GALILEO S/N

Neumáticos Instalados

Rueda	Tipo	Marca	Modelo – Dimensiones	Profundidad
Delantero – Izquierdo		NANKANG	SPORT - 205 55 16	3mm
Delantero – Derecho		NANKANG	SPORT - 205 55 16	3mm
Trasero – Izquierdo		KUMHO	ECOWING - 205 55 16	5mm
Trasero – Derecho		KUMHO	ECOWING - 205 55 16	5mm
Rueda recambio		KUMHO	ECOWING - 205 55 16	7mm

Equipamiento

- ADAS - S/SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO
- ADAS - DETECTOR FATIGA
- ADAS - REGULADOR Y LIMITADOR VEL
- MANUAL - 6 VELOCIDADES 4X4
- DIFERENCIAL - MONTAJE CAJA CAMBIOS MQ350
- COMERCIAL - COMBI CORTA C/PUERTA LAT DR
- SUSPENSION - RECORRIDO SUSPENSION 04
- EXTERIOR - PROTECCION ADICIONAL BAJOS MOTOR
- INTERIOR - CIERRE CENTRALIZADO
- TECHO - BARRAS PORTAEQUIPAJES
- RETROVISORES - EXT IZ ESFERICO GRAN ANGULAR
- RETROVISORES - EXT ELECTRICO/TERMICO
- LUCES - LUZ DIURNA LED
- EMBELLECEDORES - REJILLA DL
- EMBELLECEDORES - MOLDURAS LATERALES NEGRAS
- LUCES - FAROS ANTINEBLA
- GENERALES - INSCRIPCION VERSION ESTANDAR
- CRISTALES - LUNA LAT DL FIJA ALETA TR IZ
- CRISTALES - LUNETA TR TERMICA
- CRISTALES - LUNAS TR ATERMICAS VERDES
- CRISTALES - LUNA LAT TR FIJA ALETA TR IZ
- ACCESORIOS - PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO
- CRISTALES - LIMPIALUNETA TR
- CRISTALES - LUNA FIJA PUERTA LAT IZ
- CRISTALES - LUNA LAT DL FIJA ALETA TR DR
- CRISTALES - LUNA FIJA PUERTA LAT DR
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- AUDIO/MULTIMEDIA - AUTORRADIO/CD/MP3
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA SONIDO 2 ALTAVOCES
- AUDIO/MULTIMEDIA - PREINSTALACION TELEFONO
- ACCESORIOS - BANDEJA TR
- ACCESORIOS - CUADRO CON INDICADOR MULTIFUNCION
- INSTRUMENTACION CONSOLA - SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS
- INSTRUMENTACION CONSOLA - GUANTERA SUP TABLERO DE ABORDO
- AUDIO/MULTIMEDIA - CONEXION USB
- ACCESORIOS - REVESTIMIENTO PISO TR MOQUETA
- INSTRUMENTACION CONSOLA - GUANTERA C/LUZ
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTR CUENTA KM
- SEGURIDAD - DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE
- SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOMP/LAT
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVACION ELECTRICOS DL
- INSTRUMENTACION PUERTAS - C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO
- ASIENTOS - DELANTEROS CONFORT
- ASIENTOS - CINTURONES TRASEROS CON PRETENSOR
- CLIMATIZACIÓN - AIRE ACONDICIONADO
- ASIENTOS - CINT DL C/PRETENSOR-LIMITADOR
- ASIENTOS - DL IZ REGULACION LUMBAR
- ASIENTOS - TR PARTIDO Y ABATIBLE 2 PLAZAS
- ASIENTOS - DELANTEROS C/ABATIMIENTO
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO VOLANTE IZQUIERDA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION LONGLIFE
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- ANTIPOLUCION - NORMA EU6 (BG/H/I)
- EQUIPO ELECTRICO - ALTERNADOR 140 A
- EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA STOP & START
- EQUIPO ELECTRICO - BATERIA 70 AH
- TURBO-DIESEL - 1968CC 90KW (122)
- ESPAÑA - ESPAÑA
- VERSION - 2 PUERTAS TR ACRISTALADAS
- LLANTAS - 6.0JX16"
- FRENOS - DISCOS DE FRENO DL 312X25 MM
- TRANSMISION - 4X4
- NEUMATICOS - KIT INFLADO NEUMATICOS
- SUSPENSION - MARGEN PESO 1 EJE TRASERO

Lista de Documentos Presentes

Ficha técnica	<input checked="" type="checkbox"/>	Guía de usuario	<input type="checkbox"/>
Permiso de circulación	<input checked="" type="checkbox"/>	Llave de repuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Manual de mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	I.T.V.	<input checked="" type="checkbox"/>

Informe del Inspector

Carrocería:	Daños conforme a uso y km.
Interior:	Daños conforme a uso y km. Bandeja trasera dañada.
Motor y Cambio:	Tras prueba dinámica se detecta daño en embrague por desgaste excesivo. Se detecta leve falta de potencia en motor. Se valora reparación. La caja de cambios funciona sin anomalías. Daños en sistema antipolución, olor exterior. Posibles daños ocultos.
Sistema Suspensión y Frenos:	Conforme a km.
Sistema Eléctrico:	Sin error tras diagnosis.
Neumáticos:	Conforme a km.
Observaciones:	ITV2027.

Valoración de daños

Ubicación	Elemento	Tipo Daño	Tipo Reparación
Interior	Bandeja tr	Daños por mal uso	Sustitución
Exterior	Retrovisor dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Volante motor - LUK - Nueva	Carrocería y Lunas	Sustitución
Mecánica	Turbocompresor	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Caudalímetro	Daños mecánicos	Sustitución
Exterior	Kit maza-disco embrague - SACHS - Nueva	Carrocería y Lunas	Sustitución
Mecánica	Catalizador-filtro partículas - Reparada	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Sensor óxidos nitrógeno NOX	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Depósito AdBlue	Daños mecánicos	Sustitución
Exterior	Sustituir Caudalímetro	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Sensor óxidos nitrógeno NOX	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Desmontar y montar Retrovisor completo dr	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Sustituir Retrovisor dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Volante motor	Carrocería y Lunas	Sustitución
Mecánica	Desmontar y montar Turbocompresor	Daños mecánicos	Reparación
Exterior	Sustituir Turbocompresor	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Desmontar y montar Depósito AdBlue	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Sustituir Depósito AdBlue	Carrocería y Lunas	Sustitución
Mecánica	Desmontar y montar Caja velocidades	Daños mecánicos	Reparación
Interior	Limpiar Limpieza Interior+Tapizados	Daños por mal uso	Reparación
Exterior	Desmontar y montar Desmontaje MO chapa	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Sustituir Bandeja tr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Interior	Realizar REACONDICIONAMIENTO INTERIOR FURGONETA PE	Daños por mal uso	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Lateral dr carrocería Reparación	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Capó dl Reparación (S=2) (L=0)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl iz Reparación (S=2) (L=)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl dr Reparación (S=2) (L=)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Lateral iz carrocería Reparación	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Techo Reparación (S=2) (L=0)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta carga tr dr Reparación (S)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta tr dr c/estribo Reparación	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Lateral iz carrocería (zona tr inf) R	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta carga tr iz Reparación (S)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr dr Reparación (S=2) (L)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl dr Reparación (S=2) (L)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=2) (L)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=2) (Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=2) (Carrocería y Lunas	Pintura

* Sistema de valoración utilizado GT Estimate

** La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

Firmas

Perito: DANIEL ORIZA CRESPO

Gabinete: Autovan truck global SL

Departamento Técnico

En LEGANES a 25 de julio de 2025

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector.

A efectos de una ratificación del contenido y de las actuaciones periciales o judiciales, dirijan la pertinente notificación a CED SPAIN S.A.U; dirección: Camino Fuente de la Mora, 9, 3ª pl. | 28050 Madrid. Tel. 915678500.

A efectos de ratificación y aclaración del presente informe en sede judicial, se deja constancia que el mismo contiene el sello del Departamento técnico porque ha sido también debidamente supervisado por este, pudiendo identificar a la persona encargada de ello en el caso de ser necesaria su declaración.

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista Asientos delanteros



Vista Asientos traseros



Vista Zona de carga



Vista Kilómetros



Vista Interior



Vista Interior

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista Motor



Vista Neumático Delantero Izquierdo



Vista Neumático Delantero Derecho



Vista Neumático Trasero Izquierdo



Vista Neumático Trasero Derecho


Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso